#### Thalhammer Farben GesellschaftmbH Co KG

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet Versionsnummer 36 am: 30.05.2012 Seite 1 von 8

## Handelsname: Thalit 2K-PUR-Strukturlack glänzend PU-300-70

## 1. Bezeichnung des Stoffes/der Zubereitung und des Unternehmens

Angaben zum Produkt:

Handelsname: THALIT 2K-PUR-Strukturlack PU 300-70

Verwendung des Stoffes / des Gemisches Lack

### Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

## Hersteller/Lieferant:

Thalhammer Farben GesellschaftmbH. & Co KG

Rinnholzplatz 2-3 A-4810 Gmunden

Telefon: 07612 64680-0 Telefax: 07612 64680-80

E-mail: <u>verkauf1@thalhammer-farben.at</u>; www.thalhammer-farben.at Notfallauskunft = Vergiftungszentrale Wien: 01 / 406 4343 0

## 2. Mögliche Gefahren

### Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG

R10-52/53: Entzündlich. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern

längerfristig schädliche Wirkungen haben.

### Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie für Zubereitungen der EG" in der letztgültigen Fassung.

### Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergänzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch Firmenangaben.

## Kennzeich nung selemente

### Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

#### R-Sätze:

- 10 Entzündlich.
- 52/53 Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

## S-Sätze:

- 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- 25 Berührung mit den Augen vermeiden.
- 43 Zum Löschen Sand, Kohlendioxid, Pulverlöschmittel, kein Wasser verwenden.
- 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

### Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:

Enthält Reaction mass aus:N,N'-Ethan-1,2-diylbis(hexanamid), 12-Hydroxy-N-[2-[(1-oxyhexyl)amino]ethyl] octadecanamid und N,N'-Ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamid). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

### Sonstige Gefahren

### Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

**PBT:** Nicht anwendbar. **vPvB:** Nicht anwendbar.

## 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### Chemische Charakterisierung: Gemische

Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

### Thalhammer Farben GesellschaftmbH Co KG

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet Versionsnummer 36 am: 30.05.2012 Seite 2 von 8

Handelsname: Thalit 2K-PUR-Strukturlack glänzend PU-300-70				
Gefährliche I	nhaltsstoffe: 			
CAS: 108-65-6 EINECS: 203-603-9	2-Methoxy-1-methylethylacetat R10 Flam. Liq. 3, H226	2,5-10%		
CAS: 123-86-4 EINECS: 204-658-1	n-Butylacetat R10-66-67 <b>♦</b> Flam. Liq. 3, H226; <b>♦</b> STOT SE 3, H336	2,5–10%		
CAS: 64742-95-6	Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische, Benzolgehalt: < 0,1%	2,5–10%		
EINECS: 265-199-0	Xn R65; Xi R37; № N R51/53 R10-66-67 �Flam. Liq. 3, H226; �Asp. Tox. 1, H304; �Aquatic Chronic 2, H411; �STOT SE 3, H335+H336			
CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7	Xylol  Xn R20/21; Xi R38  R10  ♦ Flam. Liq. 3, H226; ♦ Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332;  Irrit. 2, H315	≤ 12,5% Skin		
ELINCS: 432-430-3	Reaction mass aus:N,N'-Ethan-1,2-diylbis(hexanamid), 12-Hydroxy-N-[2-[(1-oxyhexyl)amino]ethyl] octadecanamid und N,N'-Ethan-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamid)  Xi R43  R 53  Skin Sens, 1, H317; Aquatic Chronic 4, H413	< 1,0%		
CAS: 26761-45-5 EINECS: 247-979-2	2,3-Epoxypropyl-neodecanoat  Xi R38; Xi R43; N R51/53  Acute Tox. 3, H331; Aquatic Chronic 2, H411;  Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	< 1,0%		

**Zusätzliche Hinweise:** Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

## 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen: Frischluftzufuhr. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.

Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser

spülen.

Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Hinweise für den Arzt:

Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Löschmittel

**Geeignete Löschmittel:** CO2, Sand, Löschpulver. Kein Wasser verwenden. **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasser im Vollstrahl

### Thalhammer Farben GesellschaftmbH Co KG

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet Versionsnummer 36 am: 30.05.2012 Seite 3 von 8

## Handelsname: Thalit 2K-PUR-Strukturlack glänzend PU-300-70

## Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

### Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren:

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

#### Umweltschutzmaßnahmen:

Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

### Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Nicht mit Wasser oder wäßrigen Reinigungsmitteln wegspülen.

#### Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

## 7. Handhabung und Lagerung

### Handhabung:

## Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Nur in gut gelüfteten Bereich verwenden.

### **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**

Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.

Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.

# Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung:

Anforderung an Lagerräume und Behälter: Keine besonderen Anforderungen.

Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Behälter dicht geschlossen halten.

Lagerklasse: 3

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entzündlich Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung

Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7. Zu überwachende Parameter

\_\_\_\_\_\_

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

### 108-65-6 2-Methoxy-1-methylethylacetat

270 mg/m<sup>3</sup>, 50 ml/m<sup>3</sup> AGW () 1(I); DFG, EU, Y

123-86-4 n-Butylacetat

MAK () 480 mg/m<sup>3</sup>, 100 ml/m<sup>3</sup>

1330-20-7 Xylol

AGW () 440 mg/m<sup>3</sup>, 100 ml/m<sup>3</sup> 2(II);DFG, EU, H

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet Versionsnummer 36 am: 30.05.2012 Seite 4 von 8

## Handelsname: Thalit 2K-PUR-Strukturlack glänzend PU-300-70

Zusätzliche Hinweise: Als Grundlage dienten bei der Erstellung die TRGS 900 und TRGS 430.

Begrenzung und Überwachung der Exposition

Persönliche Schutzausrüstung:

## Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

#### **Atemschutz:**

Atemschutz nur bei Aerosol- oder Nebelbildung.

#### Handschutz:

Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.

Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

### Handschuhmaterial

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muss deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

### **Durchdringungszeit des Handschuhmaterials**

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

### Augenschutz:



**Explosionsgrenzen:** 

Dichtschließende Schutzbrille

## 9. Physikalische und chemische Eigenschaften

Allgemeine Angaben Aussehen:	
Form:	Flüssig
Farbe:	Gemäß Produktbezeichnung
Geruch:	Charakteristisch
Geruchsschwelle:	Nicht bestimmt.
pH-Wert:	Nicht bestimmt.
Zustandsänderung	
F	Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich:	124°C
Flammpunkt:	30°C (DIN 53213)
Entzündlichkeit (fest, gasförmig):	Nicht anwendbar.
Zündtemperatur:	315°C (DIN 51794)
Zersetzungstemperatur:	Nicht bestimmt.
Selbstentzündlichkeit:	Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.
Explosionsgefahr:	Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jed ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.

### Thalhammer Farben GesellschaftmbH Co KG

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet Versionsnummer 36 am: 30.05.2012

Seite 5 von 8

Untere:	1,1 Vol %
Obere:	7,0 Vol %
Dampfdruck bei 20°C:	15 hPa
Dichte bei 20°C:	1,179 g/cm <sup>3</sup> (DIN 53217)
Relative Dichte	Nicht bestimmt.
Dampfdichte	Nicht bestimmt.
Verdampfungsgeschwindigkeit	Nicht bestimmt.
Löslichkeit in / Mischbarkeit mit	NY 1.1
Wasser:	Nicht bzw. wenig mischbar.
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):	Nicht bestimmt.
Viskosität:	
Dynamisch:	10000 mPas
Kinematisch bei 20°C:	Nicht bestimmt.
 Lösemittelgehalt:	
Organische Lösemittel:	33,9 %
VOC (EU)	399,7 g/l
VOCV (CH)	33,91 %
Festkörpergehalt (Gew-%):	61,4 %
Sonstige Angaben	Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

## 10. Stabilität und Reaktivität

Reaktivität

Chemische Stabilität

Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

**Zu vermeidende Bedingungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. **Unverträgliche Materialien:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Gefährliche Zersetzungsprodukte:

Kohlenmonoxid

		ogisc		

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität:

**Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:** 

1330-20-7 Xylol

 Oral
 LD50
 8700 mg/kg (rat)

 Dermal
 LD50
 2000 mg/kg (rabbit)

 Inhalativ
 LC50/4 h
 15 mg/l (rat)

64742-95-6 Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leichte aromatische, Benzolgehalt: < 0,1%

Oral LD50 >2000 mg/kg (rat)

### Thalhammer Farben GesellschaftmbH Co KG

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet Versionsnummer 36 am: 30.05.2012 Seite 6 von 8

## Handelsname: Thalit 2K-PUR-Strukturlack glänzend PU-300-70

 Dermal
 LD50
 >2000 mg/kg (rab)

 Inhalativ
 LC50/4 h
 >10,2 mg/l (rat)

Primäre Reizwirkung:

an der Haut: Keine Reizwirkung. am Auge: Keine Reizwirkung.

**Sensibilisierung:** Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

Erfahrungen am Menschen:

Mit der Zubereitung wurde keine toxikologische Prüfung durchgeführt.

Die Zubereitung ist nach der konventionellen Methode (Berechnungsverfahren der EU-Richtlinie 1999/45/ EG, und ihrer neuesten Fassung, und entsprechend den toxikologischen Gefahren eingestuft)

[Einzelheiten siehe Kapitel 2 und 15]

## 12. Umweltbezogene Angaben

**Toxizität** 

**Aquatische Toxizität:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. **Persistenz und Abbaubarkeit** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Verhalten in Umweltkompartimenten:

**Bioakkumulationspotenzial** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. **Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

Ökotoxische Wirkungen:

**Bemerkung:** Schädlich für Fische.

Weitere ökologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise:

Wassergefährdungsklasse 2: wassergefährdend

Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen. Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringer Mengen in den Untergrund.

schädlich für Wasserorganismen

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

**PBT:** Nicht anwendbar. **vPvB:** Nicht anwendbar.

Andere schädliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### 13. Hinweise zur Entsorgung

### Verfahren der Abfallbehandlung

**Empfehlung:** 

Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

#### **Europäisches Abfallverzeichnis**

08 01 11\* Farb- und Lackabfälle, die organische Lösemittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten

Ungereinigte Verpackungen:

Empfehlung: Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

### 14. Angaben zum Transport

**UN-Nummer** 

ADR, IMDG, IATA UN1263

Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung

ADR 1263 FARBE, Sondervorschrift 640E

IMDG, IATA PAINT

## Transportgefahrenklassen

### Thalhammer Farben GesellschaftmbH Co KG

gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet Versionsnummer 36 am: 30.05.2012 Seite **7** von **8** 

## Handelsname: Thalit 2K-PUR-Strukturlack glänzend PU-300-70

ADR

**Klasse** 3 (F1) Entzündbare flüssige Stoffe

Gefahrzettel

IMDG, IATA

3

Class 3 Flammable liquids.

.....

Label 3

Verpackungsgruppe ADR, IMDG, IATA III

Umweltgefahren:

Marine pollutant: Nein

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe

**Kemler-Zahl:** 30 **EMS-Nummer:** F-E,S-E

Massengutbeförderung gemäß Anhang II des

MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBCCode

Nicht anwendbar.

.....

**Transport/weitere Angaben:** 

**ADR** 

Begrenzte Menge (LQ)5LBeförderungskategorie3TunnelbeschränkungscodeD/EBemerkungen: $\leq 450 \, l$ : -

**IMDG** 

**Bemerkungen:**  $\leq 30 \text{ 1:} -$ 

## 15. Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

**Nationale Vorschriften:** 

Hinweise zur Besch	iftigungsbeschränkung (MAK-Klasse):	
14807-96-6	Talk	3B
112-07-2	2-Butoxy-ethylacetat	4
100-41-4	Ethylbenzol	3A
64-17-5	Ethanol	5
14808-60-7	Quarz	1

**Technische Anleitung Luft:** 

Klasse Anteil in % NK 25-50 gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

überarbeitet Versionsnummer 36 am: 30.05.2012

Seite 8 von 8

## Handelsname: Thalit 2K-PUR-Strukturlack glänzend PU-300-70

### Wassergefährdungsklasse: WGK 2 : wassergefährdend nach VwVwS v. 27.07.2005

### Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

Die dem Schutz vor Gefahrstoffen dienenden Beschäftigungsbeschränkungen nach Mutterschutzrichtlinienverordnung und Jugendarbeitsschutzgesetz sind zu beachten. **Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

## 16. Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt genügen der nationalen sowie der EU-Gesetzgebung. Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 genannten Verwendungszweck zugeführten werden. Der Verwender ist für die Einhaltung aller notwendigen gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich.

### Relevante Sätze

Reievante Satze	
H226	Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H312	Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H331	Giftig beim Einatmen.
H332	Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H336	Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H413	Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.
R10	Entzündlich.
R20/21	Gesundheitsschädlich beim Einatmen und bei Berührung mit der Haut.
R37	Reizt die Atmungsorgane.
R38	Reizt die Haut.
R43	Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich
R51/53	Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen
	haben.
R53	Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben.
R65	Gesundheitsschädlich: kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.
R66	Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
R67	Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Datenblatt ausstellender Bereich: Thalhammer Farben GesellschaftmbH & Co KG

Ansprechpartner: Hanno Thalhammer
\* Daten gegenüber der Vorversion geändert